

Vážená Rada  
města Vlašimi

### **Žádost OV Domašín o řešení situace odběru vody z obecních studní**

OV Domašín opětovně žádá Radu města Vlašim o řešení kritické situace ohledně bývalých obecních studní. Po vybudování vodovodní sítě v Domašíně došlo ke stavu, kdy studny nemají vůbec žádný odběr vody. To způsobuje několikrát do roka zatopení okolních luk a také velkého hřiště, které se nachází pod úrovní studní směrem k obci (viz mapová příloha). Podle našich informací se jako alternativa řešení této situace nabízí odběr vody místním hřbitovem a také zahradnictvím Ing. Martina Crhána. Zmíněné zahradnictví tuto vodu přímo nepotřebuje, ale pomohlo by to zásadním způsobem s odběrem vody ze studen. Problém má řešení pouze v jakémkoliv odběru vody z místních studen tak, aby nedocházelo k pravidelnému zatopení okolních pozemků v řádu stovek metrů od studen. Proto urgentně prosíme o řešení tohoto problému.

Za OV Domašín

Jan Bursík, předseda:

Jiří Bach, místopředseda:

V Domašíně 28.4. 2016



1:1230, zdroje dat: Digitální ortofotomapa © Český úřad zeměměřický a katastrální, Data půdních bloků a dřív. © Ministerstvo zemědělství ČR



1:451, zdroje dat: Digitální ortofotomapa © Český úřad zeměměřický a katastrální, Data půdních bloků a dílů © Ministerstvo zemědělství ČR